

## Предписание

<b>Подведомственное учреждение</b>	ГБПОУ РО "РКИУ"
<b>Контролирующий орган</b>	Советское отделение надзорной деятельности ОНД по г. Ростову-на-Дону
<b>Инспектор</b>	Дорофеева Н.Н
<b>Номер предписания</b>	04-8/1/1
<b>Дата предписания</b>	6 февраля 2013 г.
<b>Срок устранения нарушения</b>	1 июня 2014 г.
<b>Дата планируемого посещения</b>	1 июня 2014 г.

№	Нарушения	Тип нарушения	Вид мероприятия	Срок устранения	Дата устранения
1	Отсутствие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек	Правила ПР РФ от 25.04.2012 №390 п38		01.06.2014	15.05.2013
2	Нарушение п.4.2.7 СП 1.13130.2009 двухстворчатые двери юго-восточной и юго-западной лестничной клетки не имеют приспособлений для самооткрывания	Правила ПР РФ от 25.04.2012 №390 п33	приведение в должное состояние путей эвакуации	01.06.2014	20.08.2013
3	Нарушение п. 8.1.12. СП 1.13130.2009 ширина дверей тамбура юго-восточного и юго-западного эвакуационного выхода менее 1,2м	Правила ПР РФ от 25.04.2012 №390 п33		01.06.2014	28.11.2013
4	Нарушение п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 ширина дверей юго-восточного и юго-западного эвакуационного выхода менее 1,2 м	Правила ПР РФ от 25.04.2012 №390 п33		01.06.2014	28.11.2013
5	Складское помещение на 3 этаже для хранения дипломов, а также складское помещение на 1 этаже не отделено от коридора общего пользования здания	ФЗ-123 ст.88 ч.1	установка противопожарных дверей, люков, чердаков	01.06.2014	12.12.2013
6	Предел огнестойкости внутренних перегородок, между кабинетами №38 и №47 и коридором общего пользования, менее - E15	ФЗ-123 ст.88 ч.2		01.06.2014	30.07.2014
7	Библиотека не отделена от коридора общего пользования и читального зала протипожарной дверью	ФЗ-123 ст.88 ч.1	установка противопожарных дверей, люков, чердаков	01.06.2014	30.07.2014
8	Лифтовая шахта не отделена от библиотеки и книгохранилища противопожарными перегородками	ФЗ-123 ст.88 ч.16	установка противопожарных дверей, люков, чердаков	01.06.2014	30.07.2014
9	Нарушение СП 5.13130.2009 п.13.13.1 ручные пожарные извещатели вывешены на высоте 1,65 м.	ФЗ-123 ст.51 ч.4		01.06.2014	23.04.2013
10	Нарушение п. 5.3 СП 3.13130.2009 - над эвакуационным выходом из читального зала не установлен световой оповещатель "Выход"	ФЗ-123 ст.51 ч.4		01.06.2014	23.04.2013
11	В складском помещении для хранения уборочного инвентаря отсутствует система АУПС	ФЗ-123 ст.51 ч.4		01.06.2014	23.04.2013
12	Противопожарные двери не имеют устройств для самозакрывания	ФЗ-123 ст.88 ч.8	приведение в должное состояние путей эвакуации	01.06.2014	20.08.2013
13	Отсутствует второй эвакуационный выход из актового зала, выходы выходящие из актового зала выполнены не рассредоточенно	Правила ПР РФ от 25.04.2012 №390 п33		01.06.2014	30.07.2014
14	Нарушение п.4.3.4 СП 1.13130.2009 при высоте лестницы со сцены 0,83 м, не предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами	Правила ПР РФ от 25.04.2012 №390 п33		01.06.2014	20.03.2013
15	Нарушение п. 8.1.3 СП 1.13130.2009 - горизонтальная входная площадка перед наружной дверью эвакуационного выхода из актового зала 1,2 м не соответствует.	Правила ПР РФ от 25.04.2012 №390 п33	приведение в должное состояние путей эвакуации	01.06.2014	18.07.2013
16	При эксплуатации эвакуационного пути из буфета допускается устройство приямка, препятствующие свободной эвакуации людей.	Правила ПР РФ от 25.04.2012 №390 п36 пп.(а)	приведение в должное состояние путей эвакуации	01.06.2014	30.07.2014
17	Нарушение п. 5.3 СП 3.13130.2009 над эвакуационным выходом из актового зала, ведущего в безопасную зону в буфет не установлен световой оповещатель "Выход"	ФЗ-123 ст.51 ч.4	приведение в должное состояние путей эвакуации	01.06.2014	23.04.2013
18	В помещении для использования тренажеров отсутствует система АУПС.	ФЗ-123 ст.51 ч.4		01.06.2014	23.04.2013

19	складское помещение для хранения спортивного инвентаря не отделено от кабинета противопожарными перегородками	ФЗ-123 ст.88 ч.1		01.06.2014	20.06.2013
20	В электрощитовой радиорубке отсутствует система АУПС	ФЗ-123 ст.51 ч.4		01.06.2014	23.04.2013
21	Предел огнестойкости внутренних перегородок между кабинетом №7 и коридором общего пользования менее EI 15	ФЗ-123 ст.88 ч.2	приведение в должное состояние путей эвакуации	01.06.2014	30.07.2014